


Redne stezaljke sa više  
izlaza RS 50/10; RS 70/10; RS  
95/10



## Šifre /

- RS 50/10-5×6 – 22300
- RS 50/10-10×6 – 22301
- RS 70/10-15×6 – 22302
- RS 50/10-4×10 – 22305
- RS 70/10-8×10 – 22306
- RS 70/10-12×10 – 22307
- RS 50/10-3×16 – 22310
- RS 50/10-4×16 – 22311
- RS 70/10-6×16 – 22312
- RS 70/10-8×16 – 22313
- RS 95/10-9×16 – 22314
- RS 95/10-12×16 – 22315

# **Redne stezaljke sa više izlaza RS 50/10; RS 70/10; RS 95/10 za otežane uslove rada**

## **Tehničke karakteristike**

- Kućište Rednih Stezaljki RS 50; RS 70; RS 95 sa više izlaza, izrađeno je od uvoznih plastičnih masa, visoke izolacione moći, visoke otpornosti na povišenu temperaturu ambijenta (proizvođač „GE-Plastic, Holand“), tip Noryl SE0 klase samogasivosti Vo.
- Prenosna ploča je izrađena od bakarne šine debljine 2 mm; 2,5 mm; 3 mm širine 30 mm, u zavisnosti od ulaznog preseka provodnika. Izlazna sabirnica se izrađuje od MS-profila koji je sa dva vijka vezan za bakarnu ploču, a spajanje je izvršeno lemljenjem sa specijalnim lemom za elektro provodnost.
- Na donjoj strani kućišta nalazi se uliveni mehanizam za kačenje na šinu DIN 35.
- Poklopci redne stezaljke tipa RS 50/10; RS 70/10; RS 95/10 izradeni su od providnog „LEXAN“-a samogasivih karakteristika i visoke mehaničke otpornosti.
- Ova vrsta stezaljke, kao novo rešenje omogućava napajanje većeg broja potrošača bez kratkospojnih mostova, koji su uvek slaba tačka kod strujnih stezaljki (za veća opterećenja).

## **Namena**

- Prvenstveno, namena Rednih Stezaljki RS 50/10, RS 70/10, RS 95/10 sa više izlaza, je za napajanje brojila na mernim mestima (od 3-15 brojila), zamena za šinski razvod.
- Takođe primena ovih stezaljki nema nikakvo ograničenje u svim slučajevima gde je potrebno sa jednog mesta napojiti više

potrošača, i predstavlja idealno čvorište.

ulaz  
**RS 50/10-**  
izlaz  
3 X 16  
4 X 16  
4 X 10  
5 X 6  
10 X 6

ulaz  
**RS 70/10-**  
izlaz  
6 X 16  
8 X 16  
8 X 10  
12 X 10  
15 X 6

ulaz  
**RS 95/10-**  
izlaz  
6 X 16  
12 X 16

Ulaz mm <sup>2</sup>	Izlaz 16 mm <sup>2</sup>	Izlaz 10 mm <sup>2</sup>	Izlaz 6 mm <sup>2</sup>
<b>50/10</b>	3 x 16	4 x 10	5 x 6
	4 x 16		10 x 6
<b>70/10</b>	6 x 16	8 x 10	15 x 6
	8 x 16	12 x 10	
<b>95/10</b>	9 x 16		
	12 x 16		

**TABELA MOGUĆIH KOMBINACIJA REDNIH KLEMA  
RS 50/10; RS 70/10; RS 95/10 SA VIŠE IZLAZA**

Atest: [RS 50.10](#)

Atest: [RS 70/10](#)

Atest: [RS 95/10](#)

